

Nettoyage des Barattes



1
Prélavage à
l'Eau très
Chaude pour
faire fondre le
beurre

Type de Produit préconisé: **Détergent Alcalin Chloré Silicaté**
(pouvoir anticollant et inhibiteur de corrosion)

Références Conseillées:

GALOR B4 *

Bio *

2 Nettoyage Manuel

Concentration d'utilisation 1-2%



Laisser agir 15-20 minutes en faisant
tourner la baratte -



40°C - 50°C

Nettoyage et désinfection en simultanée



*Manipuler les Biocides avec précautions - se
référer à la Fiche de Données de Sécurité des
produits et des préconisations d'utilisation de
la Fiche Technique*

* Autorisé en mode de production biologique

3 Rinçage à l'eau Claire
(40°C idéalement)